


Bedienungsanleitung
Owner`s Manual
Consignes d`utilisation



VISION 1.4

Nebelmaschine
Fog Generator
Machine à fumée

**1.**


Bei stärkerer Auskühlung des Gerätes, z.B. nach längerer Lagerung bei niedrigen Temperaturen, sollte es sich vor dem Einschalten ca. 30 Minuten der Raumtemperatur anpassen können.

2.

Achten Sie darauf, daß der Vorratsbehälter für die Nebelflüssigkeit ausreichend mit original **STAC® Fog Liquid** gefüllt ist. Bei Betrieb der Nebelmaschine mit leerem Kanister oder mit anderen Nebelflüssigkeiten können am Gerät Schäden auftreten, die durch die Garantie nicht abgedeckt sind.

3.


Wählen Sie einen nicht zu hohen Standort für die Nebelmaschine. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nebeln auf Kohlendioxid-Basis 'kleben' die Nebel der **STAC® Vision 1.4** nicht am Boden, sondern haben eher eine leichte Aufwärtstendenz. Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände den Nebelauslaß direkt versperren. Durch geschickten Einsatz von farbigen Scheinwerfern und Stroboskopen (z.B. **STAC® CL 10**) oder Ventilatoren kann die interessante Wirkung des Nebels noch um ein Vielfaches gesteigert werden. Experimentieren Sie, um die große Nebelreichweite der **STAC® Vision 1.4** von 8 m voll auszunutzen.



Dear customer,

thank you very much for purchasing our **STAC[®] Vision 1.4** fog generator. This professional device has been designed to make a most effectful stage performance easy to realize.

To get the most from your **STAC[®] Vision 1.4**, please read the following instructions carefully.



4.

Connect the unit to the mains supply with the supplied mains cord. The included footswitch is connected to the 'Remote Control Footswitch' jack on the rear of the unit with the supplied 8 m cable. After turning the **STAC® Vision 1.4** on, give the unit 6 minutes for an initial heatup. After this period, the **STAC® Vision 1.4** is ready for operation.

5.


The lit green LED on the footswitch indicates that the unit is now in 'standby' mode. A fog output can now be generated as long as the footswitch is depressed for a maximum continuous duration of 20 seconds. After this time, the unit needs a short period of reheating which is indicated by a dark LED. After the green LED is lit again, the unit is again in 'standby' mode and a new fog output can be generated.

6.

More **STAC** fog generators can be connected to the unit for simultaneous triggering by making use of the 'Slave' output. The 'Slave' output of the first **STAC® Vision 1.4** is simply connected to the 'Remote Control Footswitch' jack of the subsequent unit with a 3-pole jack (stereo) cable. This way, a virtually unlimited chain of **STAC** fog generators can be hooked up which are simultaneously triggered by the first unit via its footswitch.

Have a lot of fun and success with your **STAC® Vision 1.4**

See for technical specifications on page 25

**1.**

Dans le cas d'un refroidissement prolongé de la machine, par exemple après stockage prolongé à basse température, prévoir avant branchement un temps d'adaptation d'environ 30 minutes à la température ambiante.

2.

Veillez à ce que le réservoir pour le liquide soit suffisamment rempli avec le **STAC® Fog Liquid**, produit d'origine. Lors d'un service de la machine à fumée avec un bidon vide ou avec d'autres liquides à fumée, la machine peut subir des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.

3.

Ne placez pas la machine trop en hauteur. Contrairement aux produits traditionnels sur la base de dioxyde de carbone, les nuages de fumée de la **STAC® Vision 1.4** ne 'collent' pas au sol mais ont plutôt une légère tendance ascendante. Faites attention à ce que des objets ne masquent pas l'orifice de sortie. Grâce à l'emploi habile de projecteurs colorés et de stroboscopes (par exemple **STAC® CL 10**) ou de ventilateurs, l'effet intéressant de la fumée peut être fortement accru. Faites des essais pour pleinement profiter de la grande portée d'environ 8 m de la **STAC® Vision 1.4**.

STAC® Vision 1.4**Technische Daten / Données techniques / Technical specifications**

Betriebsspannung Mains supply / tension de service	220 - 240 V / 50 Hz
Heizleistung Heating power / puissance de chauffage absorbée	1400 W
Sicherung Mains fuse / fusible	8 A träge 8 A slow blow / 8 A lent
Nebelreichweite Fog range / portée de la fumée	ca. 8 m
Vorratsbehälter Storage tank / réservoir	5 l (original STAC® Fog Liquid)
Kabel zum Fußschalter Footswitch cable / câble pour commutateur au pied	8 m
Slave-Steuersignal Slave control signal / douille "slave"-signal de commande	0 - 10 V
Schutzeinrichtungen dispositifs protecteurs Protection devices	Übertemperatur-Sicherung gemäß VDE-Richtlinien fusible de sécurité selon les normes VDE Overheating protection according to german VDE safety requirements

